



# Foglio illustrativo per spedizionieri

## Prescrizioni antinfortunistiche, regolamentari e di circolazione

HUR-VBS : EK-04-07-04  
Pagina : 1 di 2  
Revisione: 01

H&R Ölwerke Schindler GmbH

Neuhöfer Brückenstraße 127-152, 21107 Hamburg



È vietata l'entrata nella zona di lavoro agli animali e ai passeggeri che non hanno niente a che vedere con la spedizione.

Durante gli spostamenti all'interno della zona di lavoro, tenere chiusi i coperchi passo d'uomo, nonché tutte le aperture collegate al reparto di produzione.



È vietato lasciare acceso il motore inutilmente (ad es. a scopo di riscaldamento), per motivi ambientali. Nella zona di lavoro è vietato eseguire qualsiasi lavoro di pulizia ai veicoli e ai contenitori, nonché smaltire rifiuti e cartacce.



**È vietato fumare, tenere fuochi o fiamme accese, anche all'interno dei veicoli!**

Le sale per fumatori sono appositamente contrassegnate.



**È severamente vietato consumare bevande alcoliche all'interno dello stabilimento!**

È vietato portare all'interno dello stabilimento bevande alcoliche e sostanze stupefacenti. È vietato eseguire lavori se si è sotto l'influsso di alcol e/o di sostanze stupefacenti.



**È vietato fotografare e prendere filmati.**

Apposite richieste di autorizzazione possono essere inoltrate per iscritto presso il reparto competente.



**All'interno dello stabilimento valgono il codice stradale (StVO) e le norme di ammissione degli autoveicoli alla circolazione stradale (StVZO).**

Attenersi alle seguenti particolarità:

- Velocità massima: 25 km/h
- La cintura di sicurezza deve essere allacciata
- È ammesso parcheggiare solo nei posti di parcheggio contrassegnati
- Le strade non devono essere ostruite da veicoli
- È vietato entrare con veicoli negli impianti di produzione
- I veicoli vanno parcheggiati in modo da non ostruire i percorsi, le uscite dello stabilimento e le uscite di emergenza, l'accesso alle bocche d'acqua (idranti) e agli altri dispositivi antincendio.

### Emergenza:

In caso di incendio o di altri eventi particolari, abbandonare immediatamente la zona di pericolo. Rivolgersi al proprio interlocutore per chiamata di emergenza H&R, nel reparto competente.



Allarme incendio (sirena) : 3 x 12 Sek.

Fusa di gas (Typhon) : 10 x 1,5 Sek.

**Divieto immediato di circolazione per tutti i veicoli**

Fine allarme (Typhon) : 20 Sek.



Ogni conducente deve recarsi senza indugi al suo veicolo. Il posto di raduno in caso di allarme viene fissato dall'organizzazione

Attenersi assolutamente ai requisiti del personale dei vigili del fuoco, degli addetti alla vigilanza e alla sicurezza della ditta H&R Ölwerke Schindler.



È ammesso entrare nell'area aziendale solo se si indossano gli indumenti protettivi previsti (scarpe protettive, pantaloni lunghi da lavoro e giacchetta a manica da lavoro).



L'utilizzo delle attrezzature aziendali è ammesso solo al personale autorizzato.

L'assegnazione del veicolo ai posti di carico e scarico è eseguita dai nostri dipendenti.



Nel lavorare ad un TKW proprio all'interno dell'impianto, utilizzare le attrezzature anticaduta disponibili.

Presso i posti di carico spegnere il motore e il riscaldamento autonomo del veicolo.

Durante le operazione di carico e scarico, il conducente deve rimanere nel veicolo, per poter reagire immediatamente in caso di pericolo.



Completate le operazioni di carico e scarico, applicare i tappi ciechi a tutti gli attacchi e chiudere il coperchio passo d'uomo.



In caso di perdite dal veicolo, non è ammesso abbandonare la zona di carico e scarico o l'area aziendale. Se ciò si verifica, recarsi immediatamente alla zona di carico e scarico.




# Foglio illustrativo per spedizionieri Prescrizioni antinfortunistiche, regolamentari e di circolazione

HUR-VBS : EK-04-07-04  
Pagina : 2 di 2  
Revisione: 01

H&R Ölwerke Schindler GmbH  
Neuhöfer Brückenstraße 127-152, 21107 Hamburg



## H&R Ölwerke Schindler GmbH



Stand  
01.01.2008

Erstellt  
IMS – SiFA

Geprüft  
IMS - IMS Manager

Freigegeben  
GF - Geschäftsführung

Archivierung  
IMS