



Instrukcja dla spedytorów

Przepisy bezpieczeństwa, porządkowe oraz ruchu drogowego

H&R Ölwerke Schindler GmbH
Neuhöfer Brückenstraße 127-152, 21107 Hamburg

HUR-VBS : EK-04-07-06
Strona : 1 z 2
Kontrola : 01



Zabrania się wstępu pasażerom nie należącym do przedsiębiorstwa spedycyjnego oraz zwierzętom.

Otwory włazowe oraz inne otwory związane z pomieszczeniem towarowym winny być zamknięte podczas jazdy na terenie zakładu.



Ze względów ochrony środowiska zabrania się niepotrzebnego uruchamiania silnika (np. w celach grzewczych).

Zabrania się oczyszczania pojazdów i pojemników, a także usuwania odpadów i resztek na terenie zakładu.



Zabrania się palenia tytoniu i używania źródeł otwartego ognia – również w pojazdach

Pomieszczenia, w których palenie tytoniu jest dozwolone, zostały odpowiednio oznaczone.



Na terenie całego zakładu obowiązuje ścisły zakaz spożywania alkoholu!

Zabrania się wprowadzania na teren zakładu napoi alkoholowych oraz innych środków odurzających. Praca pod wpływem alkoholu i/lub innych środków odurzających jest zabroniona.



Fotografowanie oraz filmowanie jest zabronione!

Pismne zezwolenia dotyczące uchylenia tego przepisu wydawane są przez odpowiedzialny dział.



W zakładzie obowiązuje kodeks drogowy oraz przepisy o dopuszczeniu osób i pojazdów do ruchu po drogach publicznych

Należy zachowywać poniższe przepisy szczególne:

- Prędkość maksymalna: 25 km/h
- Należy zapiąć pas bezpieczeństwa
- Parkowanie jest dozwolone jedynie na oznaczonych miejscach parkingowych
- Zabronione jest blokowanie ulic przez pojazdy
- Zabronione jest wjeżdżanie pojazdami na teren hal produkcyjnych
- Pojazdy należy parkować w taki sposób, aby nie zagrażały one dróg przejazdu, wyjść zakładowych, wyjść bezpieczeństwa, dojść do hydrantów oraz innych środków ochrony przeciwpożarowej.

Telefony alarmowe: 112 (wewnętrzny)



W przypadku pożaru lub innych zdarzeń szczególnych należy natychmiast opuścić obszar niebezpieczeństwa i zgłosić się u osób odpowiedzialnych za telefony alarmowe w danym dziale.



Alarm pożarowy (syrena) : 3 x 12 Sek.

Wydmuch gazu (tyfon) : 10 x 1,5 Sek. **Od zaraz obowiązuje dla wszystkich pojazdów zakaz jazdy.**



Alarm odwołany (tyfon) : 20 Sek.

Każdy kierowca jest zobowiązany natychmiast udać się do swojego pojazdu. W przypadku alarmu miejsce zbiórki zostanie określone przez kierownictwo akcji.

Należy bezwarunkowo wykonywać polecenia personelu działów nadzorczego, bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej firmy H&R Ölwerke Schindler GmbH.



Wejście na teren zakładowy dozwolone jest jedynie w przepisowej odzieży roboczej (obuwie ochronne, długie spodnie robocze i kurtka robocza z długimi rękawami).

Używanie urządzeń i pomieszczeń zakładowych dozwolone jest osobom do tego powołanym.



Wprowadzenia pojazdów na miejsca załadunku i rozładunku dokonują nasi pracownicy.

W przypadku prac przy własnej cysternie należy korzystać z urządzeń wspomagających znajdujących się na terenie zakładu.



W strefach załadunku należy wyłączyć silnik oraz ogrzewanie.

Podczas całego procesu załadunku oraz rozładunku kierowca ma obowiązek przebywania przy samochodzie, aby możliwa była natychmiastowa reakcja w sytuacji niebezpieczeństwa.

Po załadunku oraz rozładunku należy nałożyć zaślepki na doprowadzenia oraz zamknąć otwory włazowe.



W przypadku wycieku pojazdu zabronione jest opuszczanie strefy załadunku oraz rozładunku lub też terenu zakładu. W tym przypadku należy natychmiast udać się do strefy załadunku i rozładunku.






Instrukcja dla spedytorów Przepisy bezpieczeństwa, porządkowe oraz ruchu drogowego

H&R Ölwerke Schindler GmbH
Neuhöfer Brückenstraße 127-152, 21107 Hamburg

HUR-VBS : EK-04-07-06
Strona : 2 z 2
Kontrola : 01



H&R Ölwerke Schindler GmbH



Stan
27.08.2007

Autor
IMS – SiFA

Sprawdzono
IMS – Kierownik IMS

Wydano
Zarząd

Archiwacja
IMS