



# Памятка для экспедиторов

## Инструкция по технике безопасности, административные предписания и правила движения транспорта

H&R Ölwerke Schindler GmbH  
Neuhöfer Brückenstraße 127-152, 21107 Hamburg

HUR-VBS : EK-04-07-07  
Страница : 1 из 2  
Проверка: 01



Сопровождающим лицам, не имеющим отношения к перевозкам, а также животным, доступ на территорию завода запрещен.  
При перемещении по территории завода крышки люков, а также все отверстия, связанные с емкостью для хранения продуктов, должны быть закрытыми.



Запрещается оставлять двигатель работающим без необходимости (например, для обогрева) в целях охраны окружающей среды.  
Запрещается проведение любых работ по очистке транспортных средств и контейнеров, а также утилизация отходов и остатков на территории завода.



**Запрещается курение, использование пламени и открытого освещения - также в транспортных средствах!**  
Помещения, в которых разрешается курение, отмечены соответствующим знаком.



**На всей территории завода действует строгий запрет употребления спиртных напитков.**  
Запрещается проносить на территорию завода спиртные напитки и другие опьяняющие наркотические вещества. Работа в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения запрещена.



**Запрещается фотографировать и снимать на камеру!**  
В исключительных случаях требуется получение письменного разрешения у соответствующего отдела.

**На заводе действуют правила StVO и StVZO (правила уличного движения и правила допуска транспортных средств к движению)!**

Необходимо учитывать следующие особенности:

- Максимальная скорость: 25 км/ч
- Ремень безопасности должен быть надет
- Парковка разрешена только на обозначенных автостоянках
- Автомобили не должны перегораживать улицы
- Запрещен проезд производственного оборудования автомобилями
- Транспортные средства необходимо ставить так, чтобы они не загромождали доступ к путям сообщения, рабочим и запасным выходам, к гидрантам и другим сооружениям противопожарной безопасности.

### Экстренный вызов: 112 внутри



При пожарах и других чрезвычайных происшествиях необходимо немедленно покинуть опасную зону.

Пожарная тревога (сирена) : 3 x 12 Sek.

Выброс газа (тифон) : 10 x 1,5 Sek.

**Действует немедленный запрет проезда для всех автомобилей**



Отмена состояния тревоги : 20 Sek.



Каждый водитель должен немедленно отправиться к своему автомобилю. Места сбора в аварийной ситуации устанавливаются диспетчерским пунктом.

Необходимо обязательно выполнять распоряжения административного инженерно-технического персонала, службы безопасности и команды пожарной охраны фирмы H&R Ölwerke Schindler.



Вход на производственную территорию разрешается только в специально предусмотренной защитной одежде (защитная обувь, длинные рабочие брюки и рабочие блузы с длинными рукавами).  
Использование производственных сооружений может осуществляться только уполномоченным на это персоналом.



Перемещение транспортных средств на места погрузки и выгрузки производится нашими сотрудниками.  
При работах на собственных транспортных грузовых средствах на территории завода необходимо использовать имеющиеся в наличии средства страховки.



Двигатели и автономные отопители в зоне пункта погрузки необходимо выключать.

В течение всего процесса погрузки и выгрузки водитель должен находиться в автомобиле, чтобы в случае опасной ситуации он мог бы немедленно среагировать.



После окончания погрузки и выгрузки необходимо закрыть заглушками всех соединения и закрыть крышки люков.

В случае утечек на автомобиле не разрешается покидать зону погрузки и выгрузки или, соответственно, территорию завода. В этом случае необходимо немедленно вернуться в зону погрузки и выгрузки.



По состоянию на:

01.01.2008

Составлено

IMS – SiFA

Проверено

IMS - менеджер IMS

Допущено

GF - руководство  
компании

Сдано в архив

IMS




Памятка для экспедиторов  
Инструкция по технике безопасности,  
административные предписания и правила движения  
транспорта

HUR-VBS : EK-04-07-07  
Страница : 2 из 2  
Проверка: 01

H&R Ölwerke Schindler GmbH  
Neuhöfer Brückenstraße 127-152, 21107 Hamburg



# H&R Ölwerke Schindler GmbH



По состоянию на:  
01.01.2008

Составлено  
IMS – SiFA

Проверено  
IMS - менеджер IMS

Допущено  
GF - руководство  
компании

Сдано в архив  
IMS